УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
МАУ ДО «Детско-юношеский центр»
Н.Г.Стародубцева

"19"апреля 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 01-04-2026

_____
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта __муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
1.2. Адрес объекта ___392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20_____
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
- часть здания _____ этажей (или на ____3_____ этаже), ___2612,9_ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
1.4. Год постройки здания _2010____, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) _муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», МАУ ДО ДЮЦ_
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _ул. Цветочная, д.6/20, город Тамбов, Тамбовская область, 392024, Российская Федерация_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация ___образовательная деятельность_____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_маршрут автобуса № 31Р остановка «Школа», в направлении из города и обратно_____
_

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковойсигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания



N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		

				 1.1-1.7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У, Г), ДУ(С), ВНД (К,О)		 2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О,С)		

				 3.1-3.11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И(О,С,К)		 4.1-4,16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С,)		





				 5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(К,С), ДЧ-И(Г,О,У)		 Фото 1.6  Фото 1.7  Фото 2.3  Фото 2.10  Фото 3.9  Фото 2.1  Фото 2.2  Фото 4.1  Фото4.2 

				Фото 4.3  Фото 5.1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		 Фото 1.2  Фото 1.3

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частичноизбирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С,)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решенияневозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности**) после выполненияработ по адаптации будет частично доступен К,О,С.**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____
_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектированияи строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_____
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование **с общественными организациями инвалидовтребуется**
_____;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступностиобъекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____
_____
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступностисубъекта Российской Федерации ____http://duz.68edu.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 5 (пяти) л.
2. Входа (входов) в здание на 7 (семи) л.
3. Путей движения в здании на 5 (пяти) л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 7 (семи) л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 6 (шести) л.
6. Системы информации (и связи) на объектена 10 (десяти) л.
Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
_____
_____
_____

Руководитель
рабочей группы директор Володдубцева И.Г. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам. директора Брилева Н.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
завхоз Дружинина С.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов председатель РО ВОРДИ _____ Сергеева Е.И.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
специалист по ОТ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "__" _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
МАУ ДО «Детско-юношеский
_____центр»
Н.Г.Стародубцева

"15" апреля 2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1-2026

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
1.2. Адрес объекта ____392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20_____
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
- часть здания _____ этажей (или на ____3_____ этаже), __2612,9_____ кв. м
1.4. Год постройки здания _2010__, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,капитального _____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) _____муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», МАУ ДО ДЮЦ_____
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ___ул. Цветочная, д.6/20, город Тамбов, Тамбовская область, 392024, Российская Федерация_____
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)_____оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)государственная___
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)муниципальная_____
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _Комитет образования администрации города Тамбова_____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
_____Комитет образования администрации города Тамбова ул. Мичуринская, д.149, Тамбов, Тамбовская область, Российская Федерация_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилойфонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
_____образовательная деятельность_____
2.2. Виды оказываемых услуг ___Образование дополнительное детей ивзрослых___
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно)_____на объекте_____

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослыетрудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)___дети от 5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся наколяске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениямизрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития__Г,К,О,С,У_____

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),вместимость, пропускная способность _____100_____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)____да_____

3. Состояние доступности объекта для инвалидови других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

___маршрут автобуса № 31Р остановка «Школа», в направлении из города и обратно

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____не имеется_____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____300_____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____3_____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)____да_____

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковойсигнализацией, таймером; нет; регулируемые, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основныхструктурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решенияневозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано http://duz.68edu.ru/

Стародубцева Н.Г.директор МАУ ДО ДЮЦ

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
МАУ ДО «Детско-юношеский
центр»
_____
Н.Г.Стародубцева
"04" май 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 1-2026

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объектамуниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
1.2. Адрес объекта 392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ___-___ этажей, _____-_____ кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____3_____ этаже), __2612,9__ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____нет_____ кв. м
1.4. Год постройки здания _2010_, последнего капитального ремонта ___нет_____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____-_____, капитального ___-_____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) __муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», МАУ ДО ДЮЦ_____
_____
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) __ул. Цветочная, д.6/20, город Тамбов, Тамбовская область, 392024, Российская Федерация_____
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _____оперативное управление_____
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) __государственная_____
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) _____муниципальная_____
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _____Комитет образования администрации города Тамбова_____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Комитет образования администрации города Тамбова ул. Мичуринская, д.149, Тамбов, Тамбовская область, Российская Федерация_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образовательная деятельность

2.2. Виды оказываемых услуг Образование дополнительное детей ивзрослых

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития Г,К,О,С,У

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрут автобуса № 31Р остановка «Школа», в направлении из города и обратно
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных

		категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У, Г), ДУ(С), ВНД (К,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И(О,С,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С,)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(К,С), ДЧ-И(Г,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С,)**

_____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)**после выполнения работ по адаптации будет частично доступен К,О,С.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование**с общественными организациями инвалидов**

_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата ___http://duz.68edu.ru/_____
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки





Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "15" апреля 2026 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 01-04-2026 от "19 " апреля2026 г.
3. Решения Комиссии _____ от "__" _____ 20__ г.




Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01-04-2026 от 19,04,2026 г.


I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»,
392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	**Вход (входы) на территорию**	нет						
1.2	**Путь (пути) движения на территории**	есть		 Фото 1.1	На пути движения от остановки общественного транспорта имеются неровности.	К,О,С	Обеспечить покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не	Капитальный ремонт.

				 Фото 1.2			более 0,01 м (п. 5.1.11 СП 59.13330.2020)	
				 Фото 1.3	На пути движения со стоянки на тротуар, присутствует бордюр.	К,О,С	Устранить перепад высоты на пути движения (п 5.1.11 СП 59.13330.2020) Требуется бордюрный пандус, который должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающий удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.	Капитальный ремонт.
				 Фото 1.4	Отсутствуют тактильные наземные (наружные и напольные) указатели перед выходом на пешеходные переходы.	С	 Форма рифления - прямолинейные параллельные рифы с плоской вершиной, используемые для обустройства предупреждающих ТНУ перед выходом с тротуара на пешеходные переходы и при пересечении местных проездов	Капитальный ремонт.

				 Фото 1.5				
1.3	**Лестница (наружная)**	нет						
1.4	**Пандус (наружный)**	нет						
1.5	**Автостоянка и парковка**	Есть		 Фото 1.6  Фото 1.7	Не выделены места для транспорта инвалидов, отсутствует обозначение мест дорожной разметкой на поверхности покрытия и знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД, а также дублирование вертикальным знаком или знаком на вертикальной поверхности.	К,О,С,Г,У	Выделить на автостоянке, 10% мест (но не менее одного) для автотранспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске и обозначить их разметкой и знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки, продублировать вертикальным знаком или знаком на вертикальной	Текущий ремонт.

							поверхности, расположенным на высоте от 1,5 до 2 м (5.2.1, 5.2.2, Текущий ремонт 5.2.3, 5.2.4, 6.5.1 СП 59.13330.2020). 	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		1.1-1.7	Капитальный ремонт. Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: отсутствует выделенные места для парковки автотранспорта людей с инвалидностью, отсутствует тактильная разметка для слепых людей.



Приложение №2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01-04-2026 от 19,04,2026 г.

.



I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20.



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	**Лестница (наружная)**	есть		 Фото 2.1	Перед ступенями отсутствует тактильные наземные указатели, разрешающих движение с осторожностью(вариа нт 1) и полей внимание (вариант2). Контрастно не обозначена первая и последняя ступени со стороны проступи(горизонтальной части), Что представляет	С	Площадку перед ступенями необходимо обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875.  Форма рифления - усеченные конусы или усеченные купола, расположенные в линейном порядке, используемые для обустройства предупреждающих ТНУ, разрешающих движение с осторожностью (вариант 1), и полей внимания (вариант 2) Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

					опасность для слабовидящих людей		нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). 	
2.2	**Пандус (наружный)**	есть		 Фото 2.2	Пандус не соответствуе ГОСТ Р 51261. Отсутствует двухстороннее ограждение с поручнями, колёсоотбойные полосы (бортики). Поверхность пандуса имеет неровности и провалы.	К.О	Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 По продольным краям марша пандуса отсутствуют колёсоотбойные полосы (бортики) высотой 0,05 м. Обеспечить изменения в конструкции пандуса. До момента приведения пандуса к нормативу обеспечить	Капитальный ремонт.

							помощь персонала на входе в центр.	
					Со стороны пандуса отсутствует вызывное устройство или средство связи с кнопкой вызова персонала, для оказания помощи посетителям с инвалидностью и знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи		Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом (п. 6.1.1 СП 59.13330.2020). Рекомендуется разместить кнопку вызова сотрудника организации для оказания помощи посетителям с инвалидностью на высоте: - при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; - при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020) . Над кнопкой разместить знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА. ПОД ЗНАКОМ» (рис. Г1, Таблица Г.1, Приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).	Организационные мероприятия.

							 Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (ГОСТ Р 52131-2019)	
2.3	**Входная площадка**	**есть**		 Фото 2.1	Отсутствует знак доступности объекта для инвалидов. Отсутствует вызывное устройство или средство связи с кнопкой вызова персонала, для оказания помощи посетителям с инвалидностью и знак обозначения кнопки вызова персонала для	К,О,С,	Установить на входе знаки доступности объектов для инвалидов: передвигающихся на креслах-колясках, по слуху, по зрению. ГОСТ Р 52131-2019    Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом (п. 6.1.1 СП 59.13330.2020). Рекомендуется разместить кнопку вызова сотрудника банка для оказания помощи посетителям с инвалидностью на высоте: - при расположении сбоку от посетителя – не выше	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.

					оказания ситуационной помощи с тактильной надписью по системе Брайля		1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; - при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020). Над кнопкой разместить знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА. ПОД ЗНАКОМ» (рис. Г1, Таблица Г.1, Приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).  Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (ГОСТ Р 52131-2019)	
2.4	**Двери (входные)**	**есть**		 Фото 2.4	Превышение высоты порога, равно 0,065 м (п. 6.2.4. СП 59.13330.2020) Ширина дверных	К,О,С К,О,	Необходимо устранить превышение рекомендованной высоты порога в дверном проёме, не более 0,014м (п.6.2.4. СП 59.13330. 2020)	**Капитальный ремонт.**

				 Фото 2.5  Фото 2.6	проемов 0,79м, не соответствует нормам. Ширина турникета не соответствует нормам 0,75	К	Обеспечить ширину дверных проемов (в свету): - не менее 0,9 м при реконструкции, -не менее 0,8 м в случае если дверные проёмы находятся в несущих конструкциях (п. 6.1.5 СП 59. 13330.2020 При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт. Текущий ремонт.
2.5	**Тамбур**	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (У, Г), ДУ(С), ВНД (К,О)		2.1-2.6	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания




Комментарий к заключению: вход в центр для людей нарушением зрения, доступен при условии оказания посторонней помощи, но недоступен полностью колясочникам и опорникам.




Приложение №3




к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01-04-2026 от 19,04,2026 г.


I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»,
392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	**Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)**	есть		 Фото 3.1  Фото 3.2	На пути движения присутствуют перепады уровня пола от 0,03 до 0,1 м	К,О,С,Г,У	Необходимо устранить превышение рекомендованной высоты порога в дверном проёме, не более 0,014м (п.6.2.4. СП 59.13330. 2020)	Текущий ремонт.

				 Фото 3.3				
3.2	**Лестница (внутри здания)**	есть		 Фото 3.4  Фото 3.5	Высота поручни, на лестнице не соответствует требованиям. Равна 120см.	О,С,Г,У	Установить поручни согласно требований ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815). Вдоль обеих сторон лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Их следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м. С внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны выполняться по 5.1.13 и иметь травм безопасное исполнение.	Капитальный ремонт.

				 Фото 3.6  Фото 3.7	Контрастно не обозначена первая и последняя ступени каждого лестничного пролёта со стороны проступи(горизонтальной части), Что представляет опасность для слабовидящих людей	С	Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). 	Организационные мероприятия.
3.3	**Пандус (внутри здания)**	нет						
3.4	**Лифт пассажирский**	нет						
3.5	**Дверь**	есть		 Фото 3.8	Отсутствуют тактильные информационные таблички о назначении помещений на стене рядом с дверью	С	Установить у дверей со стороны ручки информационные таблички о назначении помещений (выполненные рельефно графическим и рельефно точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от	Организационные мероприятия.

							края двери (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	
3.6	**Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)**	есть		 Фото 3.9	Плане эвакуации частично не соответствует. Отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью. Нет подписи действующего руководителя. Установить информационные таблички помещений, выполненные рельефно-линейным и рельефно-точечным способом: • на высоте 1,2 - 1,6 м от уровня пола • на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020).	К,С,О,Г,У	Отразить на плане эвакуации пути движения людей с инвалидностью при эвакуации (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020). 	Организационные мероприятия
				 Фото3.10	Ширина дверных проемов эвакуационных выходов составляет: 0,76м, 0.79м, не соответствует нормам. Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует	К,С,О,Г,У	Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м. Федерального закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ	Капитальный ремонт.

				 Фото 3.11	принимать не менее 1,2 м:			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О,С)		3.1-3.11	Текущий, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути эвакуации для людей со всеми нозологиями можно считать доступными, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения можно признать доступными частично, при условии оказания посторонней помощи. Необходимо установить тактильные информационные таблички о назначении помещений на стене рядом с дверью. При капитальном ремонте расширить дверные проходы согласно требованиям СП-59.
Рекомендуем организовать для МГН пожаро-безопасные зоны предназначены для ожидания прибытия спасательных подразделений или эвакуации (в том числе самостоятельно) за более продолжительное время (ФЗ №123, СП 59.13330.2020).

Приложение№4(I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01-04-2026 от 19,04,2026 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»,
392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	**Кабинетная форма обслуживания**	есть		 Фото 4.1	Отсутствуют тактильные информационные таблички о назначении помещений на стене рядом с дверью.	С	Установить у дверей со стороны ручки информационные таблички о назначении помещений (выполненные рельефно графическим и рельефно точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия.




				 Фото4.2  Фото 4.3 				

Фото 4.4




Фото 4.5




Фото 4.6




Фото4.7





				 Фото 4.8  Фото 4.9  Фото 4.10 	Ширина дверных проемов 0,68м, 0.83м, не соответствует нормам.	К,О	Обеспечить ширину дверных проемов (в свету): - не менее 0,9 м при реконструкции, -не менее 0,8 м в случае если дверные проёмы находятся в несущих конструкциях (п. 6.1.5 СП 59. 13330.2020)	Капитальный ремонт.







				Фото 4.11  Фото 4.12  Фото 4.13  Фото 4.14 	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) Отсутствует контрастную маркировка.	К,О,С,Г,У	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9- 1,0 м и 1,3-1,4 м. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020)  Схема размещения контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей/стен	Организационные мероприятия.

				Фото 4.15  Фото 4.16				
4.2	**Зальная форма обслуживания**	есть						
4.3	**Прилавочная форма обслуживания**	нет						
4.4	**Форма обслуживания с перемещением по маршруту**	нет						
4.5	**Кабина индивидуального обслуживания**	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	ДП-И (Г,У), ДЧ-И(О,С,К)		4.1-4.16	Организационные мероприятия. Капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания





Комментарий к заключению: зоны целевого назначения можно считать доступно частично избирательно для людей с нарушением ОДС, а также для людей с нарушением зрения и нарушением интеллекта, при условии оказания посторонней помощи.






Приложение№5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01-04-2026 от 19,04,2026 г.




I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	**Туалетная комната**	есть		 Фото5.1	Отсутствует тактильная табличка о назначении помещения и его доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.	С, К	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно графическим и рельефно точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2,приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).	Организационные мероприятия.

					Так же отсутствует звуковой и световой сигнализатор, над входом в санитарное помещение, для вызова ситуационной помощи человеку находящемуся в туалетной комнате.	К,О,С,Г,У	 	
				 Фото 5.2	Превышение высоты порога, равно 0,05 м (п. 6.2.4. СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Необходимо устранить превышение рекомендованной высоты порога в дверном проёме, не более 0,014м (п.6.2.4. СП 59.13330. 2020)	Текущий ремонт.
				 Фото 5.3	В дверях санитарного помещения установлены запирающие ус-ва у которых отсутствует функция открывания снаружи, в экстренных случаях для оказания		Заменить запирающие уст-ва двери универсальных кабин на запирающее устройство с функцией открыванием снаружи, в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации "занято/свободно". (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	

				 Фото 5.4	помощи и знаком индикации "занято/свободно".	К		
				 Фото 5.5	Раковины расположены на подставке, что мешает подходу людей, передвигающихся на кресле-коляске.		Обеспечить расстояние от стены до края раковины на уровне пола (проем для ног) не менее 0,5м, ширину и высоту проема для ног не менее 0,75 м, (п. 8.1.7, 6.3.3 СП 59.13330.2020). 	Капитальный ремонт.
				 Фото 5.6			Установить конструкцию поручня раковины, согласно ГОСТ Р 51261-2022	
				 Фото 5.7				

				 Фото 5.5  Фото 5.6	Бачек унитаза не имеет опоры. Люди с нарушением опорно – двигательного аппарата, передвигающихся на кресле-коляске использую бачек в качестве опоры для спины. Кнопка управления слива бачка затруднена людям с нарушением мелкой моторики и ампутированными верхними конечностями и их частей. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и		В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять имеющие опору для спины унитазы: высотой - 0,45 - 0,5 м (от уровня пола до поверхности сиденья), (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020). Рекомендуется применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020). 	Капитальный ремонт

					откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений по 6.3.5.			
5.2	**Душевая/ванная комната**	нет						
5.3	**Бытовая комната (гардеробная)**	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП(Г,У), ДЧ-И (С), ВНД(К,О)		5.1-5.6	Капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания




Комментарий к заключению: в санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. (СП 59.13330.2020 п.6.3)



Приложение№6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№01-04-2026 от 19,04,2026 г.


I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 392024, г. Тамбов, ул. Цветочная, д.6/20.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	**Визуальные средства**	нет						
6.1.1	Автостоянка и парковка			 Фото 1.6	На выделены места для транспорта инвалидов отсутствует обозначение мест дорожной разметкой на поверхности покрытия и знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД, а также дублирование вертикальным	К,О,С,Г,У	Выделить на автостоянке, 10% мест (но не менее одного) для автотранспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске и обозначить их разметкой и знаками, принятыми	Текущий ремонт.

				 Фото 1.7	знаком или знаком на вертикальной поверхности.		ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки, продублировать вертикальным знаком или знаком на вертикальной поверхности, расположенным на высоте от 1,5 до 2 м (5.2.1, 5.2.2, Текущий ремонт 5.2.3, 5.2.4, 6.5.1 СП 59.13330.2020). 	
6.1.2	Лестница (наружная)			 Фото 2.3	Контрастно не обозначена первая и последняя ступени со стороны проступи(горизонтальной части), Что представляет опасность для слабовидящих людей	С	Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до	Организационные мероприятия

							0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). 	
6.1.3	Двери (входные)			 Фото 2.10	Отсутствует визуальные знаки доступности объекта для инвалидов.	К.О.Г.У	Установить на входе знаки доступности объектов для инвалидов: передвигающихся на креслах-колясках, по слуху, по зрению. ГОСТ Р 52131-2019 	Организа-ционные мероприятия
				 Фото 3.9	Плане эвакуации частично не соответствует плану здания. Отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	К,О,Г,У	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических	Организацион ные мероприятия

							возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020). Изменить план эвакуации и отразить на нём пути движения людей с инвалидностью при эвакуации (п.6.5.2, 6.5.3)	
6.2	**Акустические средства**							
6.2.1	Лестница (наружная)			 Фото 2.1	Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания помощи посетителям с инвалидностью и знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи с тактильной	К,О,С	Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом (п. 6.1.1 СП 59.13330.2020). Рекомендуется разместить кнопку вызова сотрудника банка для оказания помощи посетителям с инвалидностью на высоте: - при расположении сбоку от посетителя – не выше	Организа-ционные мероприятия












				 Фото 2.2	надписью по системе Брайля		1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; - при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020). Над кнопкой разместить знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА. ПОД ЗНАКОМ» (рис. Г1, Таблица Г.1, Приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).  Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (ГОСТ Р 52131-2019)	
6.2.2	Санитарно-гигиенических помещений.				Отсутствует звуковой сигнализатор вызова ситуационной помощи, находящемуся в туалетной комнате.	К,О		Текущий ремонт

				Фото 5.1				
6.3	**Тактильные средства**	нет						
6.3.1	Входа (входов) в здание			 Фото 2.1	Контрастно не обозначена первая и последняя ступени со стороны проступи (горизонтальной части), Что представляет опасность для слабовидящих людей.	С	Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). 	Текущий ремонт.
6.4.1	Зоны целевого назначения здания (целевого				Отсутствуют тактильные информационные таблички о	С	Установить у дверей со стороны ручки информационные таблички о назначении	Организационные мероприятия.

	посещения объекта)			 Фото 4.1  Фото4.2  Фото 4.3	назначении помещений на стене рядом с дверью.		помещений (выполненные рельефно графическим и рельефно точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	

6.5.1	Санитарно-гигиенических помещений			 Фото 5.1	Отсутствует тактильная табличка о назначении помещения и его доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.	С	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно графическим и рельефно точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2,приложение Г ГОСТ Р 52131-2019). 	Организационные мероприятия.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ВНД(К,С), ДЧ-И(Г,О,У)		1.6- 5.1	Организационные мероприятия, текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте временно не доступны для людей, передвигающихся на креслах- колясках и слепых.